**ПЕТРИ ПЕЙНТ КО. ИНК**
**198 ПАСИФИК СТРИТ, НЬЮ АРК, НЬЮ ДЖЕРСИ 07114**

## СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

## РАЗДЕЛ 1 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛ ДЛЯ СПРАВОК 201 589 14 64 НЕОТЛОЖНЫЙ ТЕЛ. **1 800 255 39 24**
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ 13 ноября 1986 г.

**ОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ** __X___ ДА_____НЕТ
**ПО ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ** 1-2-0

## РАЗДЕЛ 2 – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

| | |
|---|---|
| **№ ПРОДУКТА** | 36001 |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА** | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ БЕТОНА И КАМНЯ |
| **КЛАСС ПРОДУКТА** | МОДИФИЦИРОВАННЫЙ УРЕТАН НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ |
| **КЛАССИФИКАЦИЯ** | СМЕСЬ |
| **РЕЙТИНГ ПО HMIS** | ЗДОРОВЬЕ – 1 ГОРЮЧЕСТЬ – 2 ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ –0 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА – Б |

## РАЗДЕЛ 3 – ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

| СОСТАВ | КЛАССИФ. № | НОМИНАЛ % | PEL\|TLV | ОПАСНОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
| **РАСТВОРИТЕЛЬ** | 064741-41-9 | 70% | 100 ppm | |

## РАЗДЕЛ 4 – ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ДИАПАЗОН КИПЕНИЯ** | 300-4100 F | **ПЛОТНОСТЬ ПАРА** | ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА |
| **ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ** | НЕТ | **ПРОЦЕНТ ЛЕТУЧЕСТИ ПО ОБЪЕМУ** | 44,3% |
| **ДАВЛЕНИЕ ПАРА** | МЕНЕЕ 3 ММ ПРИ 68 F | **УДЕЛЬНЫЙ ВЕС** | 0,9 (H2O=1) |
| **РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ** | НЕТ | **СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ** | 0,13 (бутил ацетат=1) |
| **ВИД И ЗАПАХ** | ЯНТАРНАЯ ЖИДКОСТЬ С ЛЕГКИМ ЗАПАХОМ СМЫВКИ КРАСКИ | | |

## РАЗДЕЛ 5 - ПОЖАРО- И ВЗРЫВО- ОПАСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ ПО OSHA – II**
ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ

**ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 105 F**
**LEL-0.9**

**СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ** СПИРТОВАЯ ПЕНА, CO2, СУХИЕ ХИМИКАТЫ, ВОДЯНАЯ ПЫЛЬ

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОЖАРНЫХ**: ПОЛНОЕ ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ АВТОНОМНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

**ОПАСНОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ** ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ИСКР, ОТКРЫТОГО ОГНЯ, СИГАРЕТ, ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, ЗАКРЫТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ МОГУТ ВЗОРВАТЬСЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ ВЫЗВАННОГО НАГРЕВАНИЕМ, ДОЛГОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАРЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ – СИМПТОМЫ НЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ СРАЗУ – НАХОДИТЬСЯ ПОД НАДЗОРОМ ВРАЧЕЙ

**ПАРЫ МОГУТ ВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ ОТ ИСКР И СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.**

## РАЗДЕЛ 6 - ДАННЫЕ О ВРЕДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ЗДОРОВЬЕ – ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

**ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ДОЛГОМ ВОЗДЕЙСТВИИ:**
ПРИ ВДЫХАНИИ – АНЕСТЕЗИЯ, РАЗДРАЖЕНИЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИЛИ ОСТРЫЕ НЕРВНЫЕ РАСТРОЙСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИМИ ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ – ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, НЕУВЕРЕННАЯ ПОХОДКА, ЗАТУМАНЕННОСТЬ И ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, КОМА.
ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ ИЛИ ГЛАЗАМИ – РАЗДРАЖЕНИЕ.
ОСЛОЖНЕНИЯ – НЕ ИЗВЕСТНЫ.
**ПУТИ ПОПАДАНИЯ В ОРГАНИЗМ:** КОЖА, ВДЫХАНИЕ.
**ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:** ПРИ ВДЫХАНИИ – ВЫВЕСТИ НЕМЕДЛЕННО НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, ПРИ КАШЛЕ, ЗАТРУДНЕННОМ ДЫХАНИИ И ДРУГИХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СИМПТОМАХ СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ГЛАЗА – ПРОМЫВАТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ, ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
КОЖА – ОБМЫТЬ ПОРАЖЕННЫЕ УЧАСТКИ КОЖИ МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ, СМЕНИТЬ ОДЕЖДУ, ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
ПРИ ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ – ВЫПИТЬ 1-2 СТАКАНА ВОДЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ, РВОТУ НЕ ВЫЗЫВАТЬ, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ ИЛИ В ЦЕНТР ОТРАВЛЕНИЙ, ЛЕЧЕНИЕ ПО СИМПТОМАМ.
**КАНЦЕРОГЕННОСТЬ:**
**В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СВЫШЕ ИЛИ РАВНО 0.1% - ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ КАНЦЕРОГЕНОВ УКАЗАННЫХ В СПИСКАХ IRHC, NIP, NIOSH, OSHA ИЛИ ACGIH.**

## РАЗДЕЛ 7-ДАННЫЕ О ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

**СТАБИЛЬНОСТЬ:** ____НЕСТАБИЛЕН _X__СТАБИЛЕН
**ОПАСНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ:** _____ВОЗНИКАЕТ _X_НЕ ВОЗНИКАЕТ
**ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ:** ПРИ ТЕПЛОВОМ РАЗЛОЖЕНИИ МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ $CO_2$, CO
**НЕСОВМЕСТИМОСТЬ, СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ:** КОНТАКТА С СИЛЬНЫМИ ОКИСЛИТЕЛЯМИ

## РАЗДЕЛ 8 – УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ УТЕЧЕК:**
ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ. ИЗБЕГАТЬ ВДЫХАНИЯ ПАРОВ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОНОМНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ИЛИ РЕСПИРАТОР ПРИ ОБШИРНЫХ РАЗЛИВАХ, УСТРАНИТЬ ИСТОЧНИКИ ВОЗГОРАНИЯ, СОБРАТЬ ВЫТЕКШИЙ ПРОДУКТ ВПИТЫВАЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА.
**УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ:**
СОБРАННЫЙ ПРОДУКТ СЛЕДУЕТ УНИЧТОЖАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С РАЙОННЫМИ И ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ. НЕ СЖИГАТЬ ЗАКРЫТЫЕ ЕМКОСТИ.
**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ И ХРАНЕНИИ:**
НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ, ВСЕГДА РАБОТАТЬ В ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ, БЕРЕЧЬ ГЛАЗА И КОЖУ, РАБОТАТЬ В НЕПРОНИЦАЕМОЙ (ПЛОТНОЙ) ОДЕЖДЕ, ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ОГНЯ.
ПРИ ПЕРЕЛИВЕ НЕ ДЕРЖАТЬ НАПОЛНЯЕМУЮ ЕМКОСТЬ НА ВЕСУ.
**ДРУГИЕ УСЛОВИЯ:** НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯТЬ ГОРЕЛКИ НА ЕМКОСТИ, ДАЖЕ ПУСТЫЕ Т.К. ДАЖЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ ВЗОРВАТЬСЯ.

## РАЗДЕЛ 9-КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРИ РАБОТЕ

**РЕСИРАТОР** – ПРИ ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕСПИРАТОР
**ВЕНТИЛЯЦИЯ:** МЕСТНАЯ – РЕКОМЕНДУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ОБЩАЯ – РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДРУГАЯ – НЕ ТРЕБУЕТСЯ
**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ:** НУЖНЫ ПРИ ЧАСТОЙ ИЛИ ДОЛГОЙ РАБОТЕ.
**ГЛАЗА**: ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ИЛИ ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ.
**ДРУГАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ИЛИ МЕРЫ ЗАЩИТЫ:** ПРИНИМАТЬ ДУШ.
**РАБОЧАЯ И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА:** МЫТЬ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ И ТУАЛЕТОМ.
**КУРЕНИЕ:** ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТАХ.